





國立中山大學

113年10月1日至3日

中颱山陀兒防颱防洪情形

總務處



第18號中度颱風山陀兒

□ 中度颱風山陀兒 (國際命名 Krathon)

9/28 02:00 增強為今年第18號颱風


9/29 08:30 發布海上颱風警報

9/30 02:30 發布陸上颱風警報


10/1 預計登陸高屏，嚴防強風豪雨


10/1~10/2 於高雄外海滯留

10/3 12:40 登陸由高雄小港登陸




中度颱風 (編號第18號 國際命名: KRATHON, 中文譯名: 山陀兒)
第 26-1 報 民國 113 年 10 月 2 日 12 時 15 分 發布





防颶防洪準備





防颱防洪準備會議

- 奉總務長指示，總務處及各單位陸續於**9/30下班前**完成防防颱防洪準備，在校留守人員隨時掌握校園狀況與應變，相關人員隨時待命做好防範工作。




9/30



10/1




10/2留守人員向總務長報告詳細防災進度



校園整備巡視

文學院 巡視






校園整備巡視

文學院四口井 巡視






校園整備巡視

圖資大樓 抽水馬達巡視






校園整備巡視

圖資大樓頂樓 巡視






校園整備巡視

圖資大樓


地下室發電機巡視





校長及各級長官災後巡視






重型機具進駐校園待命


- 山貓及貨車進駐校園24小時待命，預防校園路樹倒伏嚴重影響交通或其他無法人力緊急排除的情況。






沙包準備






沙包架設




3 6 0 空 間


防 颱 準 備









大排監控防止海水倒灌






清理頂樓及陽台排水孔






各路口擋水閘門架設








文學院地下室擋水閘門架設






文學院四口深井隨時監控







校園災損情形






武二村路樹倒塌






海科院路樹倒塌







化學館前路樹倒塌






理學院變電站及地下室進水






理學院停車場淹水






管院置物櫃倒塌






國研頂樓安全門及太陽能板吹落、淹水






國研感應門故障滲水





圖資B2漏水





理院天花板掉落



理學院地下室0007
男廁




理學院四樓走廊



理學院0020前走廊





逸仙館

逸仙館東南側，牆壁滲水導致積水


頂樓漏水滴至觀眾席。

逸仙館南側3樓，滲水情況

逸仙館北側三樓落地窗底槽淹水，排不掉持續往館內滲水。


北側3樓

逸仙館北側落地窗底槽淹水，排不掉持續往館內滲水。






逸仙館










逸仙館雨水倒灌









圖資大樓多樓層窗戶滲水








圖資滲水淹水、雷科廳玻璃破裂






管院地下室積水 窗戶吹破






沙灘會館外路樹倒塌






翠亨路樹倒塌







社科院中庭樹倒塌







社科院地下室機房淹水、電梯進水







行政大樓周邊樹倒塌






行政大樓







翠亨宿舍






人事室







校史館






秘書室








桌球室






體育館






幼兒園






活動中心前淹水






翠嶺道






翠亨道







校友中心






災後緊急復原





山陀兒颱風注意事項

- ◆ 山陀兒颱風預計10/5日才會減弱為熱帶性低壓，中南部地區**有大雨或豪雨**，仍需加強留意。
- ◆ 目前校園內還有許多區域尚未完全整理完畢，部分受災的地方仍有待進一步的修復。簡報所展示的內容僅是災損情況的一部分，實際上的損害可能更為廣泛。
- ◆ 災後清理工作已經陸續展開，今日優先清除因颱風倒塌的路樹，以恢復交通與行人安全。同時，也有部分工作團隊正在處理校園內其他較輕微的損害。
- ◆ 本次颱風對校園內多處區域造成了嚴重的破壞，許多建築設施遭受到不同程度的損害。例如，教學樓周邊的排水系統被堵塞，部分圍牆磁磚剝落，還有大量樹木被強風吹倒，影響校園的整體環境。



以上說明
敬請指教

